

## 석면 비산 정도 측정 및 분석 결과

현장명	반포3주구 재건축정비사업 석면해체 공사		
측정일	8월 4일	분석일	8월 5일



측정지점	분석 결과		비고
	농도(개/cc)	평가	
*1 세화고등학교_1	0.001	검출한계 미만	
*2 세화고등학교_2	0.001	검출한계 미만	
*3 반포중학교_1	0.001	검출한계 미만	
*4 반포중학교_2	0.001	검출한계 미만	
*5 반포초등학교	0.001	검출한계 미만	
*6 서초구민체육센터	0.001	검출한계 미만	
*7 산책로	0.001	검출한계 미만	
*8 한신상가	0.001	검출한계 미만	
Blank			