

석면 비산 정도 측정 및 분석 결과

현장명	반포3주구 재건축정비사업 석면해체 공사			 RMS 환경연구소 RMS Institute of Environment
측정일	8월 6일	분석일	8월 8일	
측정지점		분석 결과		비고
		농도(개/cc)	평가	
*1	세화고등학교_1	0.001	검출한계 미만	
*2	세화고등학교_2	0.001	검출한계 미만	
*3	반포중학교_1	0.001	검출한계 미만	
*4	반포중학교_2	0.001	검출한계 미만	
*5	반포초등학교	0.001	검출한계 미만	
*6	서초구민체육센터	0.001	검출한계 미만	
*7	산책로	0.001	검출한계 미만	
*8	한신상가	0.001	검출한계 미만	
	Blank			