

석면 비산 정도 측정 및 분석 결과

| | | | |
|-----|-----------------------|-----|-------|
| 현장명 | 반포3주구 재건축정비사업 석면해체 공사 | | |
| 측정일 | 8월 2일 | 분석일 | 8월 3일 |



| 측정지점 | 분석 결과 | | 비고 |
|-------------|----------|---------|----|
| | 농도(개/cc) | 평가 | |
| *1 세화고등학교_1 | 0.001 | 검출한계 미만 | |
| *2 세화고등학교_2 | 0.001 | 검출한계 미만 | |
| *3 반포중학교_1 | 0.001 | 검출한계 미만 | |
| *4 반포중학교_2 | 0.001 | 검출한계 미만 | |
| *5 반포초등학교 | 0.001 | 검출한계 미만 | |
| *6 서초구민체육센터 | 0.001 | 검출한계 미만 | |
| *7 산책로 | 0.001 | 검출한계 미만 | |
| *8 한신상가 | 0.001 | 검출한계 미만 | |
| Blank | | | |