


## 석면비산 측정 및 분석 결과

|     |                       |     |        |  |
|-----|-----------------------|-----|--------|--|
| 현장명 | 반포3주구 재건축정비사업 석면해체 공사 |     |        |  <b>RMS환경연구소</b><br><small>RMS Institute of Environment</small> |
| 측정일 | 9월 16일                | 분석일 | 9월 17일 |  |

| 측정지점 |          | 분석 결과    |         | 비고 |
|------|----------|----------|---------|----|
|      |          | 농도(개/cc) | 평가      |    |
| *1   | 세화고등학교_1 | 0.001    | 검출한계 미만 |    |
| *2   | 세화고등학교_2 | 0.001    | 검출한계 미만 |    |
| *3   | 반포중학교_1  | 0.001    | 검출한계 미만 |    |
| *4   | 반포중학교_2  | 0.001    | 검출한계 미만 |    |
| *5   | 반포초등학교   | 0.001    | 검출한계 미만 |    |
| *6   | 서초구민체육센터 | 0.001    | 검출한계 미만 |    |
| *7   | 산책로      | 0.001    | 검출한계 미만 |    |
| *8   | 한신상가     | 0.001    | 검출한계 미만 |    |
|      | Blank    |          |         |    |